

Les travaux au 15 novembre 2019



La future salle de restauration : salle de garderie de gauche en entrant par la rue d'Antran et les débarras dans l'alignement. Les cloisons ont été abattues.





Future salle de restauration vue de l'autre côté, ancien débarras. L'escalier va tomber.



Nouvelle salle au 1^{er} étage, ancien grenier, l'escalier au centre va être enlevé.